

02 AOUT 2004



REÇU 22 NOV. 2004	
OMPI	PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 JUIL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martine PLANCHE', is enclosed in a decorative oval border.

Martine PLANCHE

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

Rest Available Copy



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

RECEUILLIS

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*02



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire 06 540 @ W / 010801

REMISES 2003		Réserve à l'INPI
DATE	AOUT 2003	
LEU	75 INPI PARIS	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI		
- 8 AOUT 2003		
Vos références pour ce dossier (facultatif) TP/BR 61533		

Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie
2. NATURE DE LA DEMANDE		
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/> Cochez l'une des 4 cases suivantes
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N° Date
		N° Date
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		Date
		N° Date

3. TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)
Système de toit ouvrant à panneaux superposables et véhicule ainsi équipé

4. DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation FRANCE Date 2 8 0 2 2 0 0 , 3 N° 03 02489
		Pays ou organisation FRANCE Date 1 6 0 1 7 2 0 0 , 3 N° 03 08695
		Pays ou organisation Date 1 6 0 1 7 2 0 0 , 3 N° 03 08694
		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»
5. DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		
Nom ou dénomination sociale		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique
Prénoms		
Forme juridique		Société anonyme
N° SIREN		
Code APE-NAF		
Domicile ou siège	Rue	"La Boujalière" LE PIN
	Code postal et ville	17 9 1 1 4 0 CERIZAY
	Pays	FRANCE
Nationalité		FRANCAISE
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)
Adresse électronique (facultatif)		<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2^{me} page

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES PIÈCES RÉSERVÉ À L'INPI
DATE : 05 JUIN 2003
LIEU : 75 INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT : 0309792

DE 540 @ W / 010801

Vos références pour ce dossier : (facultatif)		TP/BR 61553
15 MANDATAIRE (si il y a lieu)		PICHAT
Nom		Thierry
Prénom		NOVAGRAAF TECHNOLOGIES
Cabinet ou Société		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		
Adresse	Rue	122, rue Edouard Vaillant
	Code postal et ville	[9 2 5 9 3] Levallois Perret Cedex
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (facultatif)		01 49 64 61 00
N° de télécopie (facultatif)		01 49 64 61 30
Adresse électronique (facultatif)		
17 INVENTEUR (s)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'Inventeur(s)
18 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
Etablissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt
		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
19 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenu antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG <input type="text"/>
Si vous avez utilisé l'imprimé « Suite », indiquez le nombre de pages jointes		
20 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI
PICHAT Thierry 92 4049		L. MARIELLO

Système de toit ouvrant à panneaux superposables et véhicule ainsi équipé

5 La présente invention concerne un toit escamotable de véhicule, et plus particulièrement un tel toit comprenant plusieurs panneaux (ou éléments) de toit rigides, dont l'un au moins est déplaçable entre une position dans laquelle des panneaux de toit ferment 10 l'habitacle du véhicule, sur le dessus, et une position dans laquelle ils dégagent une ouverture dans le pavillon.

15 Certains toits, dont si nécessaire celui de l'invention, sont escamotables derrière l'habitacle du véhicule, permettant alors de transformer un véhicule du type berline ou coupé en un véhicule du type cabriolet.

20 Une des difficultés rencontrées dans la conception de ce type de toit réside dans le stockage des éléments de toit dans le coffre arrière du véhicule.

Une autre difficulté réside dans la conception et la réalisation de la cinématique de mouvement des éléments de toit lorsqu'ils sont sur le dessus du toit.

25 C'est pour cela qu'il va être ici question d'un système de toit ouvrant pour un véhicule automobile, ainsi que d'un véhicule ainsi équipé.

On connaît déjà différents systèmes de toit ouvrant comprenant au moins un panneau de toit avant et un panneau de toit arrière, ces panneaux étant mobiles suivant une direction longitudinale (correspondant à la direction longitudinale d'avance du véhicule) entre une position affleurante dans laquelle les panneaux sont disposés sensiblement au même niveau l'un par rapport à l'autre, le panneau de toit avant étant alors situé devant le panneau de toit arrière, suivant ladite direction longitudinale, et une position décalée en

hauteur dans laquelle les panneaux de toit sont disposés l'un au-dessus de l'autre.

A partir d'un tel système connu, un but est ici de proposer un système de toit ouvrant fiable, 5 relativement simple mécaniquement, d'un prix de revient compatible avec une production en série en liaison avec des constructeurs automobiles, et qui évite les problèmes déjà rencontrés de coordination dans les mouvements des panneaux assurant une cinématique 10 performante et fiable.

Pour cela, une caractéristique importante prévoit que :

- l'un parmi les panneaux de toit avant et arrière comprend un groupe de leviers avant et un groupe 15 de leviers arrière montés articulés par rapport à ce panneau de toit, pour basculer entre :

* une position basse dans laquelle le panneau concerné affleure sensiblement une partie environnante de la structure du véhicule,

20 * et une position haute dans laquelle ledit panneau concerné est décalé en hauteur par rapport au niveau de sa position affleurante,

- l'un au moins parmi ledit panneau de toit comprenant les groupes de leviers et l'autre panneau 25 comprend des moyens d'entraînement pour entraîner les groupes de leviers et l'un des panneaux:

* soit de l'avant vers l'arrière, sur une distance assurant le passage du panneau de toit de sa position affleurante à sa position décalée en hauteur,

30 * soit de l'arrière vers l'avant, sur ladite distance, mais en sens inverse, pour assurer un passage du panneau de toit concerné de sa position décalée vers sa position affleurante, et

- les groupes de leviers engagent, sous la 35 commande des moyens d'entraînement, des guides s'étendant essentiellement sensiblement parallèlement à

ladite direction longitudinale, ces guides étant adaptés pour :

* lors du déplacement commandé de l'avant vers l'arrière des groupes de leviers, guider leur basculement de la position affleurante du panneau correspondant vers sa position décalée,

* et, lors du déplacement commandé de l'arrière vers l'avant de ces mêmes groupes de leviers, guider leur basculement de la position décalée du panneau correspondant vers sa position affleurante.

Pour favoriser encore l'obtention des buts fixés ci-avant, avec une mécanique toute à la fois relativement simple, performante et fiable, une autre caractéristique conseille que les groupes de levier comprennent, individuellement, un levier coudé comprenant une première branche articulée en rotation sur le panneau de toit correspondant et reliée fixement par un coude à une deuxième branche, laquelle engage l'un desdits guides, pour son entraînement guidé.

Toujours dans le même but, et en tirant parti de l'utilisation déjà connue de moyens de coulissement de type "glissières", une autre caractéristique prévoit que les guides des leviers équipant le(s) panneau(x) de toit concerné(s) comprennent avantageusement des glissières dans lesquelles coulissent ces groupes de levier, les glissières présentant localement des déviations s'étendant obliquement par rapport à l'horizontale et par rapport à ladite direction longitudinale, sur une longueur suffisante pour recevoir, individuellement, une partie d'un desdits groupes de levier, de telle sorte qu'une fois engagés dans ces déviations, les groupes de leviers concernés passent, en pivotant, de l'une de leurs positions haute ou basse vers l'autre.

Si, comme cela est supposée, un intérêt a été trouvé dans l'utilisation des deux caractéristiques qui précédent, il est par ailleurs conseillé, pour

simplifier l'entraînement en coulissemement tant vers l'avant que vers l'arrière du (des) panneau(x) de toit concerné(s) :

5 -que la deuxième branche de certains des panneaux est monté coulissant par rapport à l'autre suivant ladite direction longitudinale, le long de secondes rainures desdites glissières,

10 -que certains au moins des leviers équipant le panneau correspondant comprennent au moins un coulisseau monté glissant dans la première rainure correspondante,

15 -que lesdits moyens d'entraînement présentent une extrémité avant et une extrémité arrière, -et que ces moyens d'entraînement comprennent un crochet d'entraînement présentant une gorge d'entraînement adaptée pour recevoir ledit coulisseau et l'entraîner le long du guide correspondant, la gorge se prolongeant, à l'avant, par une paroi d'entraînement adapté pour entraîner vers l'arrière le coulisseau correspondant, le long de ladite première rainure, cette gorge se 20 prolongeant à l'arrière par un doigt d'entraînement court ménageant une ouverture d'accès pour le coulisseau, par l'arrière dudit crochet d'entraînement, de telle sorte que le doigt d'entraînement court entraîne le coulisseau vers l'avant tant qu'il engage la 25 première rainure suivant sensiblement ladite direction longitudinale, mais se dégageant du coulisseau lorsque ce dernier s'engage dans la déviation de ladite première rainure qu'il rencontre, cette déviation étant alors située dans le prolongement de la rainure et faisant 30 avec elle un angle obtus pour que le coulisseau puisse s'y engager dans le sens de son entraînement.

35 Une telle caractéristique est en particulier applicable aux cas où le panneau avant de toit est monté coulissant par rapport au panneau arrière pour passer sous lui.

Dans ce cas, on conseille subsidiairement que :

- les coulisseaux soient disposés sur la deuxième branche de certains au moins des leviers,

- que lesdits moyens d'entraînement soient allongés selon la direction longitudinale de déplacement des panneaux de toit l'un par rapport à l'autre,

- et que les déviations de chaque première rainure soient orientées vers le haut, les groupes de levier étant liés au panneau arrière sous lequel s'étend ladite première rainure.

En combinaison avec tout ou partie des caractéristiques qui précédent concernant cette mécanique de panneaux de toit, on obtient alors un mécanisme fiable et efficace pour un tel mouvement faisant passer l'élément de toit avant sous l'élément de toit arrière.

Tout particulièrement dans ce cas, une autre caractéristique conseille même que les moyens d'entraînement comprennent, vers leur extrémité arrière, un poussoir adapté pour engager au moins un levier du groupe de leviers avant, alors que celui-ci est en position basse et l'entraîner avec lui dans le sens de déplacement vers l'arrière desdits moyens d'entraînement.

Toujours dans la même situation, on conseille encore que les moyens d'entraînement du panneau de toit avant comprennent, vers leur extrémité arrière, un deuxième doigt d'entraînement adapté pour engager entièrement, dans les déviations correspondantes, le deuxième bras du groupe de leviers avant équipant le panneau de toit arrière, une fois ces leviers dégagés du doigt d'entraînement court correspondant, conséutivement à un coulissemement vers l'avant du panneau de toit avant, de manière que le panneau de toit arrière passe alors dans sa position affleurante.

Ce deuxième doigt permet d'assurer, avec une solution simple, fiable et performante, un complet

engagement des leviers dans les déviations correspondantes, conduisant ainsi de manière efficace le panneau arrière de toit dans sa position basse, affleurante.

5 Pour par ailleurs satisfaire au problème évoqué en début de description du stockage des éléments de toit dans le coffre arrière du véhicule, il est en outre ici proposé que le toit escamotable comprenne:

10 un élément de toit central arrière, un élément de toit central intermédiaire et un élément de toit central avant ;

15 un élément de toit latéral arrière gauche, un élément de toit latéral avant gauche, un élément de toit latéral arrière droit, et un élément de toit latéral avant droit;

des moyens pour faire coulisser l'élément de toit central arrière dans un hayon de coffre arrière ;

20 des moyens pour disposer l'élément de toit central intermédiaire et l'élément de toit central avant en position de recouvrement et pour escamoter l'ensemble ainsi obtenu verticalement à l'avant du coffre arrière ;

25 des moyens pour disposer l'élément de toit latéral arrière gauche et l'élément de toit latéral avant gauche en position de recouvrement et pour escamoter l'ensemble ainsi obtenu horizontalement dans le coffre arrière à l'arrière de l'ensemble constitué par l'élément de toit central intermédiaire et l'élément de toit central avant ; et

30 des moyens pour disposer l'élément de toit latéral arrière droit et l'élément de toit latéral avant droit en position de recouvrement et pour escamoter l'ensemble ainsi obtenu horizontalement dans le coffre au-dessus ou au-dessous de l'ensemble constitué par l'élément de toit latéral arrière gauche et l'élément de toit latéral avant gauche.

Comme on l'aura compris de ce qui précède, les moyens pour disposer l'élément de toit central intermédiaire et l'élément de toit central avant en position de recouvrement comprendront avantageusement 5 des moyens de coulissolement relatif de l'élément de toit central intermédiaire et de l'élément de toit central avant.

Plus particulièrement, lesdits moyens de coulissolement peuvent comprendre au moins une glissière latérale longitudinale sur laquelle est monté l'élément de toit central intermédiaire, et agencée pour coopérer avec un coulisseau sur lequel est monté l'élément de toit central avant.

Il sera alors possible de faire coulisser 15 l'élément de toit central avant pour l'amener au niveau de l'élément de toit central intermédiaire, et ainsi de dégager la partie avant du toit.

On observera que, par "longitudinal", on entend généralement parallèle à la direction avant/arrière du 20 véhicule. De même, par "transversal", on entend généralement perpendiculaire au plan de symétrie du véhicule.

Encore plus particulièrement, ledit coulisseau peut comporter des galets aptes à se déplacer dans une 25 première rainure de ladite glissière.

Par ailleurs, l'élément de toit central intermédiaire peut être monté sur des galets aptes à se déplacer dans une deuxième rainure de ladite glissière.

Egalement dans un mode de réalisation 30 particulier, les moyens pour escamoter l'ensemble constitué par l'élément de toit central intermédiaire et l'élément de toit central avant verticalement à l'avant du coffre arrière comprennent au moins deux leviers articulés à une de leurs extrémités sur la structure du 35 véhicule et formant un quadrilatère déformable.

Dans le cas d'un montage à glissière, lesdits leviers peuvent être articulés à leur autre extrémité sur ladite glissière.

5 Dans un mode de réalisation particulier, les moyens pour disposer l'élément de toit latéral arrière gauche (respectivement droit) et l'élément de toit latéral avant gauche (respectivement droit) en position de recouvrement comprennent une articulation autour d'un axe transversal entre le bord avant de l'élément de toit latéral arrière gauche (respectivement droit) et le bord arrière de l'élément de toit latéral avant gauche (respectivement droit).

La partie latérale du toit se replie donc autour d'un axe intermédiaire.

15 Egalement dans un mode de réalisation particulier, les moyens pour escamoter horizontalement dans le coffre arrière l'ensemble constitué par l'élément de toit latéral arrière gauche (respectivement droit) et l'élément de toit latéral avant gauche (respectivement droit) comprennent un organe de rabattement articulé sur la structure du véhicule autour d'un axe longitudinal entre une position de recouvrement et une position de rangement, et l'élément de toit latéral arrière gauche (respectivement droit) est 20 articulé au voisinage de son bord arrière sur ledit organe de rabattement autour d'un axe généralement transversal lorsque ledit organe de rabattement est dans sa position de recouvrement et généralement vertical lorsque ledit organe de rabattement est dans sa position 25 de rangement.

30 Plus particulièrement, les moyens pour disposer l'élément de toit latéral arrière gauche (respectivement droit) et l'élément de toit latéral avant gauche (respectivement droit) en position de recouvrement peuvent comprendre au moins un levier ayant une de ses extrémités articulée sur l'organe de rabattement à une 35

certaine distance de l'axe d'articulation de l'élément de toit latéral arrière gauche (respectivement droit) et son autre extrémité articulée sur l'élément de toit latéral avant gauche (respectivement droit) à une certaine distance de l'axe d'articulation de l'élément de toit latéral arrière gauche (respectivement droit).

Une description encore plus détaillée du présent sujet suit, en référence aux dessins schématiques annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un toit ouvrant utilisable ici ;

- la figure 2 est une vue de côté des moyens de rabattement des éléments latéraux du toit de la fig.1 en position de recouvrement et en position intermédiaire de rabattement ;

- la figure 3 est une vue en perspective des moyens de rangement des éléments centraux du toit dans leur position de recouvrement et dans leur position de rangement ;

- la figure 4 est une vue en coupe des glissières de la fig.3 ;

- la figure 5 est une vue de côté des éléments du toit en position de rangement ;

- la figure 6 est une vue de l'arrière de ces éléments en position de rangement,

-la figure 7 montre un autre mécanisme de toit permettant le coulissemement relatif d'un élément (ou panneau) de toit avant par rapport à un élément (ou panneau) de toit arrière, les deux panneaux étant en position fermée, sensiblement au même niveau l'un devant l'autre sur la figure 7, tandis que le panneau avant est passé sous le panneau arrière sur la figure 8,

- les figures 9, 10 et 11 montrent trois situations différentes de coulissemement et de positions des panneaux avant et arrière concernés,

- et les figures 12 et 13 montrent une alternative de réalisation dans laquelle le panneau avant de toit passe par dessus le panneau arrière lorsqu'il recule, libérant ainsi une ouverture au-dessus 5 de l'habitacle, dans le toit.

Le toit montré à la figure 1 comprend un élément de toit central arrière 1, généralement constitué par la vitre arrière, un élément de toit central intermédiaire 10 2 et un élément de toit central avant 3 rejoignant le bord supérieur du pare-brise. Le toit selon l'invention comporte également un élément de toit latéral arrière gauche 4, un élément de toit latéral avant gauche 5, un élément de toit arrière droit 6 et un élément de toit latéral avant droit 7.

15 Ces éléments de toit relient par conséquent d'avant en arrière le bord supérieur du pare-brise au bord supérieur du haillon 9 de coffre arrière et latéralement les bords supérieurs des vitres latérales du véhicule (non représentées).

20 Des moyens connus, et par conséquent non décrits ci-après, permettent le coulisser de l'élément de toit central arrière, et plus particulièrement de sa vitre, dans le haillon 9. Par ailleurs, ce haillon 9 est articulé le long de son bord inférieur au châssis du 25 véhicule selon un axe de rotation transversal 10, et actionnable au moyen d'un vérin 11 permettant son ouverture pour l'insertion de l'élément de toit central arrière 1.

Les agencements décrits ci-après sont 30 généralement du même type de chaque côté du véhicule.

Comme montré à la figure 3, l'élément de toit central avant 3 est monté latéralement sur des coulisseaux 13. L'élément central avant 3 est monté sur les coulisseaux 13 par l'intermédiaire d'un axe de 35 rotation 14 transversal situé au bord avant de l'élément 3 et à l'extrémité avant des coulisseaux 13. Cet axe de

rotation permet un mouvement vers le haut et vers le bas selon la flèche F1 du bord arrière de l'élément 3.

Chaque coulisseau 13 est monté par l'intermédiaire de galets 15 et 16 sur une glissière 17.

5 La glissière 17 comporte deux rainures 18 et 19, la rainure 18 recevant les galets 15 et 16.

La rainure 19 reçoit deux galets 20 et 21 solidaires de deux ferrures 22 et 23 supportant l'élément de toit central intermédiaire 2.

10 Des moyens de motorisation de tout type connu permettent le coulissemement des coulisseaux 13 dans les glissières, ainsi que le coulissemement des galets des ferrures 22 et 23 dans ces mêmes glissières.

15 Deux leviers 24 et 25 sont articulés autour d'un axe transversal respectivement 26 et 27 à la structure du véhicule à une de leurs extrémités. A leur autre extrémité, ces leviers sont articulés, également autour d'un axe transversal à la glissière 17 autour d'axes 28 et 29. Ces leviers 24 et 25 sont représentés en haut de la figure 3 dans la position qu'ils adoptent lorsque le toit recouvre l'habitacle du véhicule, et en partie basse de la figure lorsque le toit est rangé dans le coffre arrière.

20 La figure 2 montre les éléments de toit latéraux gauches 4 et 5 ainsi que leur mécanisme de repliement. Les éléments latéraux droits sont similaires.

25 Le bord arrière de l'élément de toit latéral avant 5 est articulé sur le bord avant de l'élément de toit latéral arrière 4 autour d'un axe transversal 30. Le bord arrière de l'élément de toit latéral arrière 4 est articulé sur un organe de basculement 31 autour d'un axe 32. Les axes 30 et 32 sont transversaux lorsque le toit est, comme représenté à la figure 2, soit en position de recouvrement soit en position de repliement, et sont sensiblement verticaux lorsque le toit est en position de rangement comme cela sera exposé ci-après.

Un organe de renfort 33 a une de ses extrémités articulée sur l'axe 32 et son autre extrémité articulée sur l'axe 30. Un levier 34 est articulé sur l'organe de rabattement 31 sur un axe 35 également transversal mais 5 situé à une certaine distance de l'axe 32 et son autre extrémité articulée sur l'élément de toit 5 autour d'un axe transversal 36 situé à une certaine distance de l'axe 30.

L'organe de rabattement 31 est monté pivotant 10 par rapport à la structure du véhicule autour d'un axe 37 longitudinal.

Des moyens de motorisation de type connu, et donc non représentés, sont prévus pour actionner les éléments décrits ci-dessus.

15 Le passage du toit de sa position de recouvrement à sa position de rangement s'effectue de la façon suivante. Son passage inverse de la position de rangement à la position de recouvrement s'effectue de la manière inverse.

20 En premier lieu, le hayon est ouvert par rotation autour de l'axe 10 par l'action du vérin 11 et l'élément de toit 1 est coulissé dans le haillon 9.

25 L'élément 3 est ensuite basculé vers le bas autour de l'axe 14 puis est coulissé sous l'élément 2. Les leviers 25 et 26 sont ensuite basculés de manière amener les éléments 2 et 3 dans la position représentée au bas de la figure 3 où ils se trouvent en position verticale à l'avant du coffre arrière du véhicule.

30 Les leviers 33 et 34 provoquent ensuite le relevage et le pliage des éléments de toit 4 et 5 dans la position représentée à la figure 2, puis un rabattement autour de l'axe 37 amène ces derniers éléments dans la position sensiblement horizontale de la figure 5 où ils se trouvent à l'arrière des éléments 2 35 et 3, superposés deux par deux.

Dans le mode de réalisation des figures 7 à 12, l'élément (ou panneau) de toit avant 40 est monté sur une première glissière 42, laquelle est engagée avec une deuxième glissière 44, elle même engagé 5 avec une troisième glissière 46 portée par l'élément de toit 48 lequel, en position fermée du toit au-dessus de l'habitacle comme sur la figure 7, est situé derrière le panneau 40, à son niveau, c'est-à-dire en position affleurante vis-à-vis de la structure environnante du 10 véhicule (qui pourrait être constitué par les éléments 4,5,6,7 comme dans l'exemple de la fig.1 ou par la carrosserie 50).

Les panneaux de toit 40 et 48 définissent deux panneaux sensiblement plans situés devant un élément de 15 toit arrière 52, lequel porte typiquement la lunette arrière du véhicule.

Eventuellement, la pièce 52 pourrait toutefois consister en une partie fixe du véhicule, c'est-à-dire définir une lunette fixe sur la carrosserie.

20 Cela étant, hormis dans cette situation, on peut sur la figure 7 assimiler les éléments de toit 40, 48 et 52 aux éléments de toit respectivement 3, 2 et 1 de la figure 1, de sorte que l'élément avant de toit 40 vient donc, dans son état fermé comme sur la figure 7, au 25 contact à l'avant du bandeau transversal 54 qui limite en partie supérieure le pare-brise 56 du véhicule (voir figure 1).

A noter également que pour assurer le déplacement relatif des panneaux 40, 48, le système de 30 glissières 42, 44, 46 s'étend essentiellement sensiblement parallèlement à la direction longitudinale d'avance 58 du véhicule.

Si, une fois placés dans leur position superposée de la figure 8, les panneaux 40, 48 doivent 35 être rangés dans le coffre arrière du véhicule, on prévoira avantageusement que la troisième glissière 46

soit liée fixement à un bras 60, de la même manière que l'élément arrière de toit 52 (s'il est mobile) pourra être lui-même relié à un autre bras (non représenté), ces deux bras d'articulation pouvant correspondre aux 5 bras 24, 25 de la solution de la figure 3, articulés autour des axes transversaux 26, 27.

Comme on peut le constater au vu des figures 7 à 11, la version présentée ici est telle que, pour ouvrir le panneau de toit avant 40, il faut le faire coulisser de l'avant (AVT) vers l'arrière (ARR), ce coulisser provoquant l élévation du panneau arrière 48 de manière à libérer sous lui un espace adapté pour recevoir le glissement sensiblement axial (quasiment sans changement de niveau) du panneau avant 40.

Le panneau 48 est lié à la glissière 46 (également appelée « première rainure ») par des bras respectivement avant 53a et arrière 53b faisant saillie sous lui et sur chacun desquels s'articule un levier (tel que 62, 64, voir ci-après).

Ainsi, la partie de toit 48 va se surélever pour permettre le passage sous elle de la partie du toit avant 40. Une fois ces parties de toits avant et arrière 40, 48 superposées l'une sur l'autre en position sensiblement horizontale, elles pourront pivoter chacune 25 selon le bras d entraînement dans le coffre de rangement pour venir se positionner par exemple sensiblement à la verticale.

Comme déjà indiqué, l'élément de toit avant 40 est monté sur la glissière avant 42, tandis que 30 l'élément de toit arrière est monté coulissant sur la glissière arrière 46, la glissière intermédiaire 44 commandant les mouvements du panneau mobile en hauteur (ici le panneau arrière 48).

Lors de la superposition des éléments de toit 35 40, 48, l'élément de toit arrière 48 va se décaler vers le haut le long de la troisième glissière 46 pour

permettre le passage sous lui de l'élément de toit avant 40.

Comme montré aux figures 9 à 11, l'élément de toit arrière 48 est donc engagé dans la troisième glissière par des groupes de leviers avant et arrière 62,64 avantageusement chacun coudés. Chaque coude est articulé au toit arrière 48 par un axe de rotation perpendiculaire à la direction longitudinale 58. L'extrémité opposée à l'axe de rotation du coude considéré est engagé dans la troisième glissière 46 par deux coulisseaux, tels que 66,68.

Lorsque les éléments de toit 40,48 sont dans leur position fermée de la figure 7, ces éléments sont au même niveau.

La troisième glissière 48 comporte deux déviations, 70,72 orientées vers le haut et vers l'avant (en direction de leur extrémité libre) et situées respectivement à l'extrémité avant et à faible distance de l'extrémité arrière de la glissière. Lorsque le panneau arrière est en position « affleurante », basse des figures 7 et 9, les deux coulisseaux 66,68 de chaque coude sont totalement engagés dans ces déviations, par la branche 62b du levier considéré qui se termine par l'articulation au toit (en 74), tandis que l'autre partie 62a du coude située entre les coulisseaux le plus en arrière et le point d'articulation du coude par rapport à l'élément de toit arrière est sensiblement horizontale le long de la troisième glissière. Cette position du coude permet d'avoir le toit arrière en position basse et au même niveau que l'avant de l'élément de toit arrière 52.

Lors du coulissemement arrière du panneau 40, la glissière intermédiaire 44 va venir en appui par une surface arrière 76 sur le coulisseau 66 alors engagé le plus en avant et le plus haut dans la déviation avant

70, pour permettre le basculement vers le haut de l'élément de toit 48 et son entraînement vers l'arrière.

Ainsi, cette deuxième glissière 44 peut comporter à son extrémité arrière une surface de contact (poussoir 76) dont l'extrémité est courbe vers le haut et vers l'arrière. Cette surface courbe va venir en appui sur le galet 66 le plus en avant et le plus haut et le déplacer le long de la déviation et vers le bas. Le deuxième coulisseau 68 le plus en arrière va également se déplacer le long de cette déviation pour s'engager dans la partie sensiblement horizontale de la troisième glissière. La partie du coude située entre le deuxième coulisseau et l'articulation 74 du toit et du coude va alors se décaler vers le haut entraînant le toit arrière vers le haut et vers l'arrière.

La glissière 44 comporte également une zone formant crochet 78. Ce crochet est situé en arrière de la dite surface de contact lorsque que la dite deuxième glissière se déplace vers l'arrière ; il est donc placé sur l'avant de la deuxième glissière 44 (voir fig.10). Cette dite zone de crocheting va permettre de continuer le mouvement de montée de l'élément de toit 48, ainsi que son entraînement « horizontal » vers l'arrière, sur une courte distance, adaptée pour permettre le basculement des leviers avant et arrière 62,64. Ce crochet 78 permet également d'entraîner ce même élément de toit 48 vers l'avant jusqu'au début de la déviation de glissière, lorsque l'on referme le panneau avant 40.

Pour favoriser ce coulissemement dans les deux sens, chaque crochet d'entraînement 78 présente avantageusement une gorge d'entraînement 80 adaptée pour recevoir le coulisseau 66 correspondant et l'entraîner le long du guide 46 concerné, la gorge se prolongeant, à l'avant, par une paroi d'entraînement 82 adaptée pour entraîner vers l'arrière le coulisseau, le long de la rainure ou glissière 46, cette gorge se prolongeant à

l'arrière par un doigt d'entraînement court 84 ménageant une ouverture 86 d'accès pour le coulisseau, par l'arrière du crochet. Ainsi, le doigt d'entraînement court va entraîner le coulisseau 66 (et donc le panneau 48) vers l'avant tant qu'il engagera la rainure 46 suivant sensiblement ladite direction longitudinale 58, mais se dégageant du coulisseau lorsque ce dernier s'engagera dans la déviation 70 lorsqu'il la rencontrera, cette déviation étant pour cela bien entendu alors située dans le prolongement de la rainure et faisant avec elle un angle α obtus pour que le coulisseau puisse s'y engager dans le sens de son entraînement (fig.11).

De plus une autre de surface de contact 88 s'étendant vers le bas et solidaire de la deuxième glissière 44 est située en avant de ladite première zone de contact 76. Cette deuxième zone de contact se trouve sur la partie arrière de la glissière 46 (également appelée première rainure). Dans un déplacement vers l'avant du panneau 40, lorsque le coulisseau 66 le plus en avant du levier 62 se trouve engagé dans la déviation 70 de la glissière 46 et que ce coulisseau se trouve par ailleurs dégagé du crochet 78, la deuxième surface de contact (ou doigt d'entraînement) 88 vient alors en appui sur le coulisseau 68 le plus en arrière pour engager entièrement les deux coulisseaux dans cette déviation et ainsi positionner la panneau de toit 48 dans sa position fermée et basse, au même niveau que l'avant de l'élément 52 et le panneau avant 40.

Pour d'autres détails concernant la disposition relative des glissières (ou rainures) et leur possible commande motorisée, on se reporterà à FR-A-2 797 226 (Figures 1,2,6,7 et leur description associée).

Comme illustré aux figures 12 et 13, dans une alternative de réalisation, l'élément de toit central avant (ou panneau avant) 100 pourrait être monté

coulissant sur une première rainure 210 d'un système de glissières 700 s'étendant globalement sensiblement parallèlement à la direction longitudinale 58. Un deuxième élément de toit central intermédiaire (ou 5 panneau arrière) 300 est ici monté coulissant sur une deuxième rainure 230 de la glissière 700.

Dans ce cas, les éléments de toit 100,300 viennent se superposés les uns sur les autres de telle manière que l'élément de toit avant 100 passe au-dessus 10 de l'élément de toit 300 (fig.13).

La glissière 7 peut être fixée à la structure 53 du véhicule, latéralement le long de barreaux fixes de toit s'étendant longitudinalement au moins le long des bords latéraux de l'ouverture ménagée dans le pavillon 15 du véhicule pour loger le toit ouvrant.

Sur le bord avant 100a de l'élément de toit 100 se situe un élément formant crochet 270.

Cet élément de toit est entraîné vers l'arrière par des moyens connus qui peuvent consister en des 20 câbles flexibles motorisés. Il est engagé dans la première rainure 210 par deux coulisseaux 290,310 espacés d'une distance axiale L. Le premier coulisseau 290 situé le plus en avant de l'élément de toit avant est engagé dans une déviation 210a (correspondant à une 25 accentuation de la pente de la rainure 210) orientée vers l'avant du véhicule et vers le bas. Cette dite déviation se situe à l'extrémité avant de la rainure 210. Le second coulisseau 310 situé le plus en arrière de l'élément de toit 100 est quant à lui engagé dans une 30 seconde déviation arrière 210b de même orientation que la première et distante de cette dernière de la même longueur L précitée. Lorsque le toit avant 100 est entraîné vers l'arrière il est décalé vers le haut grâce à l'orientation de la première déviation 210a, ainsi 35 qu'à l'orientation de la deuxième déviation 210b. La courbure de la rainure 210 permet alors le passage de

l'élément de toit avant au-dessus de l'élément de toit 300.

Lorsque l'élément de toit 100 coulisse vers l'arrière, le coulisseau 290 se déplace dans la rainure 210 et, au niveau de la déviation 210b, ce coulisseau se déplace sur un levier basculant 690 alors en position inclinée vers le bas, jusqu'à faire basculer ce levier vers le haut de manière que sa partie arrière 690b obture l'extrémité supérieure de la déviation, après que le coulisseau 310 en soit déjà sorti. On comprend que ce système du guidage sélectif à levier basculant à l'endroit de l'autre déviations arrière 230b en liaison avec le coulisseau correspondant 350. En outre, lors du déploiement des panneaux de toit vers leur position fermée au-dessus de l'habitacle, le cheminement inverse des coulisseaux avant de chaque panneau opère le basculement retour des leviers concernés, avant engagement des coulisseaux arrière associés dans les déviations correspondantes.

L'élément de toit 300 est monté sur la deuxième rainure 230 par deux coulisseaux 330,350 espacés eux aussi d'une longueur L. Le premier coulisseau 330 situé le plus en avant de cet élément de toit est engagé dans la déviation 230a orientée vers l'avant du véhicule et vers le bas. Cette déviation se situe à l'extrémité avant de la deuxième rainure 230 de la glissière. Le second coulisseau 350 situé le plus en arrière de l'élément de toit 300 est quant à lui engagé dans la seconde déviation 230b de même orientation que la première et distante d'elle de la même longueur L. Lorsque le toit 300 est entraîné vers l'arrière par l'élément de toit avant, il est décalé vers le haut grâce à l'orientation des déviations 230a,230b.

Le bord avant de l'élément de toit 300 comporte un bras 410 s'étendant vers le bas et comportant ,à son extrémité basse, un doigt ou un galet 430. Lorsque

l'élément de toit avant arrive à l'horizontale au-dessus de l'élément de toit 300 (fig. 13), le crochet 270 situé sur le bord avant la de l'élément de toit central avant vient en appui sur le dit doigt. Le crochet va alors entraîner vers l'arrière l'élément de toit 300 et le décaler vers le haut le long des deux dites déviations 230a, 230b, pour permettre le passage de l'élément de toit central intermédiaire au-dessus d'un autre élément de toit encore plus arrière (non représenté), la courbure de la glissière qui s'étend vers le haut assurant par ailleurs le passage de l'élément de toit avant 100 au-dessus de cet élément de toit plus arrière.

Sur les figures 12 et 13 on notera également la forme du crochet 270 qui est très comparable à celle du crochet 78 de la figure 10, avec sa gorge 271 adaptée pour recevoir le coulisseau 430 et l'entraîner le long du guide correspondant, la gorge se prolongeant, à l'avant, par la paroi 272 adaptée pour entraîner vers l'arrière (ARR) le coulisseau, le long de la rainure 230a puis 230, cette gorge se prolongeant à l'arrière par le doigt court 273 ménageant une ouverture d'accès pour le coulisseau, par l'arrière du crochet, de telle sorte que ce doigt entraîne le coulisseau vers l'avant tant qu'il engage la rainure suivant sensiblement ladite direction longitudinale 58, mais se dégage du coulisseau lorsque ce dernier s'engage dans la déviation 230a qu'il rencontre dans la continuité de son mouvement vers l'avant.

REVENDICATIONS

1. Système de toit ouvrant pour un véhicule automobile pourvu d'une structure (50), le système de toit ouvrant comprenant au moins un panneau de toit avant (3, 40) et un panneau de toit arrière (2, 48), lesdits panneaux de toit étant mobiles l'un par rapport à l'autre suivant une direction longitudinale (58) entre :

10 * une position affleurante dans laquelle les panneaux sont disposés sensiblement au même niveau l'un et l'autre, le panneau de toit avant étant alors situé devant le panneau de toit arrière, suivant ladite direction longitudinale,

15 * et une position décalée en hauteur dans laquelle les panneaux de toit sont disposés au moins partiellement l'un au-dessus de l'autre, caractérisé en ce que :

20 - l'un parmi les panneaux de toit avant et arrière comprend un groupe de leviers avant (62) et un groupe de leviers arrière (64) montés articulés par rapport à ce panneau de toit (48), pour basculer entre :

25 * une position basse dans laquelle le panneau concerné affleure sensiblement une partie environnante de la structure (50) du véhicule,

* et une position haute dans laquelle ledit panneau concerné est décalé en hauteur par rapport au niveau de sa position affleurante,

30 - l'un au moins parmi ledit panneau de toit (48) comprenant les groupes de leviers (62, 64) et l'autre panneau (40) comprend des moyens d'entraînement (76, 78, 88) pour entraîner les groupes de leviers et l'un des panneaux:

35 * soit de l'avant vers l'arrière, sur une distance assurant le passage du panneau de toit concerné

de sa position affleurante à sa position décalée en hauteur,

* soit de l'arrière vers l'avant, sur ladite distance, mais en sens inverse, pour assurer un passage de ce même panneau de toit de sa position décalée vers sa position affleurante, et

- les groupes de leviers (62, 64) engagent, sous la commande des moyens d'entraînement (76, 78, 88), des guides (42, 44, 46) s'étendant essentiellement sensiblement parallèlement à ladite direction longitudinale, ces guides étant adaptés pour :

* lors du déplacement commandé de l'avant vers l'arrière des groupes de leviers, guider leur basculement de la position affleurante du panneau correspondant vers sa position décalée,

* et, lors du déplacement commandé de l'arrière vers l'avant de ces mêmes groupes de leviers, guider leur basculement de la position décalée du panneau correspondant vers sa position affleurante.

2. Système de toit ouvrant selon la revendication 1, caractérisé en ce que les groupes de leviers (62, 64) comprennent individuellement, un levier coudé comprenant une première branche (62a) articulée en rotation sur le panneau de toit correspondant (48) et reliée fixement par un coude à une deuxième branche (62b), laquelle engage l'un desdits guides (42, 44, 46), pour son entraînement guidé.

3. Système de toit ouvrant selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que les guides comprennent des glissières équipées de premières rainures (46) dans lesquelles coulissent les groupes de leviers (62, 64), les glissières présentant localement des déviations (70, 72) s'étendant obliquement par rapport à l'horizontale et par rapport à ladite direction longitudinale, sur une longueur suffisante pour recevoir, individuellement, une partie

d'un desdits groupes de leviers, de telle sorte qu'une fois engagés dans ces déviations, les groupes de leviers concernés passent, en pivotant, de l'une de leurs positions haute ou basse vers l'autre.

5 4. Système de toit ouvrant selon la revendication 3, caractérisé en ce que :

- l'un des panneaux (40) est monté coulissant par rapport à l'autre (48) suivant ladite direction longitudinale (58), le long de secondes rainures (42, 10 44) desdites glissières,

- certains au moins des leviers équipant le panneau correspondant comprennent au moins un coulisseau (66) monté glissant dans la première rainure correspondante,

15 - et ces moyens d'entraînement comprennent un crochet d'entraînement (78) présentant une gorge (80) d'entraînement adaptée pour recevoir ledit coulisseau (66) et l'entraîner le long du guide (46) correspondant, la gorge se prolongeant, à l'avant, par une paroi d'entraînement (82) adapté pour entraîner vers l'arrière le coulisseau correspondant, le long de ladite première rainure (46), cette gorge se prolongeant à l'arrière par un doigt d'entraînement court (84) ménageant une ouverture (86) d'accès pour le coulisseau, par l'arrière 20 dudit crochet d'entraînement, de telle sorte que le doigt d'entraînement court entraîne le coulisseau (66) vers l'avant tant qu'il engage la première rainure (46) suivant sensiblement ladite direction longitudinale, mais se dégageant du coulisseau lorsque ce dernier 25 s'engage dans la déviation (70, 72) de ladite première rainure qu'il rencontre, cette déviation étant alors située dans le prolongement de la rainure et faisant avec elle un angle (α) obtus pour que le coulisseau puisse s'y engager dans le sens de son entraînement.

35 5. Système de toit ouvrant selon la revendication 4, caractérisé en ce que :

- les coulisseaux (66, 68) sont disposés sur la deuxième branche (62b) de certains au moins des leviers (62, 64),


5 - lesdits moyens d'entraînement (76, 78, 88) s'étendent suivant ladite direction longitudinale, et

10 - le panneau (40) avant est monté coulissant par rapport au panneau arrière (48) pour passer sous lui, les déviations (70, 72) de chaque première rainure (46) étant pour cela orientées vers le haut et les groupes de leviers liés au panneau arrière sous lequel s'étend la première rainure.

15 6. Système de toit ouvrant selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens d'entraînement comprennent, vers leur extrémité arrière, un pousoir (76) adapté pour engager au moins un levier des groupes de leviers (62, 64), alors que celui-ci est en position basse et l'entraîner avec lui dans le sens de déplacement vers l'arrière desdits moyens d'entraînement (76, 78, 88).

20 7. Système de toit ouvrant selon l'une des revendications 3 à 5, ou la revendication 6 rattachée à la revendication 3, caractérisé en ce que, le panneau de toit avant (40) étant monté coulissant par rapport au panneau arrière (48) pour passer sous lui, les moyens 25 d'entraînement du panneau de toit avant comprennent, vers leur extrémité arrière, un deuxième doigt (88) d'entraînement adapté pour engager entièrement, dans les déviations correspondantes, le deuxième bras du groupe de leviers avant équipant le panneau de toit arrière, une fois ces leviers dégagés du doigt d'entraînement court correspondant, conséutivement à un coulissemement 30 vers l'avant du panneau de toit avant, de manière que le panneau de toit arrière passe alors dans sa position affleurante.

35 8. Véhicule automobile pourvu d'un système de toit ouvrant selon l'une des revendications précédentes.



1/7







FIG.1



217

FIG 2



卷之三

Q/7




FIG. 3






FIG. 4



4/7




FIG.6





FIG.5

4

三


卷之三


四三



4/11/2017 8:1 AM

5/7





X

6/7

FIG. 9




FIG. 10





FIG. 11



717






FIG. 13

Fig. 12Fig. 13

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété Intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11235*03



DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.../1...

(À fournir dans le cas où les demandeurs et
les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 113 0 W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)	TP/BR 61533																														
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	0305792																														
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Système de toit ouvrant à panneaux superposables et véhicule ainsi équipé																															
LE(S) DEMANDEUR(S) : FRANCE DESIGN																															
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :																															
<table border="1"> <tr> <td>1 Nom</td> <td>QUEVEAU</td> </tr> <tr> <td>Prénoms</td> <td>Gérard</td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td>Rue "Amik-Farm"</td> </tr> <tr> <td>Code postal et ville</td> <td>17 911 410 LE PIN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Société d'appartenance (facultatif)</td> </tr> <tr> <td>2 Nom</td> <td>QUEVEAU</td> </tr> <tr> <td>Prénoms</td> <td>Paul</td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td>Rue "Le logis de la Chironnière"</td> </tr> <tr> <td>Code postal et ville</td> <td>17 911 410 MONTRavers</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Société d'appartenance (facultatif)</td> </tr> <tr> <td>3 Nom</td> <td>GUILLEZ</td> </tr> <tr> <td>Prénoms</td> <td>Jean-Marc</td> </tr> <tr> <td>Adresse</td> <td>Rue "Les Maisons Blanches"</td> </tr> <tr> <td>Code postal et ville</td> <td>17 911 410 CIRIERES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Société d'appartenance (facultatif)</td> </tr> </table>		1 Nom	QUEVEAU	Prénoms	Gérard	Adresse	Rue "Amik-Farm"	Code postal et ville	17 911 410 LE PIN	Société d'appartenance (facultatif)		2 Nom	QUEVEAU	Prénoms	Paul	Adresse	Rue "Le logis de la Chironnière"	Code postal et ville	17 911 410 MONTRavers	Société d'appartenance (facultatif)		3 Nom	GUILLEZ	Prénoms	Jean-Marc	Adresse	Rue "Les Maisons Blanches"	Code postal et ville	17 911 410 CIRIERES	Société d'appartenance (facultatif)	
1 Nom	QUEVEAU																														
Prénoms	Gérard																														
Adresse	Rue "Amik-Farm"																														
Code postal et ville	17 911 410 LE PIN																														
Société d'appartenance (facultatif)																															
2 Nom	QUEVEAU																														
Prénoms	Paul																														
Adresse	Rue "Le logis de la Chironnière"																														
Code postal et ville	17 911 410 MONTRavers																														
Société d'appartenance (facultatif)																															
3 Nom	GUILLEZ																														
Prénoms	Jean-Marc																														
Adresse	Rue "Les Maisons Blanches"																														
Code postal et ville	17 911 410 CIRIERES																														
Société d'appartenance (facultatif)																															
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.																															
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)																															
PICCHAT Thierry 92 4049  Levallois Perret, le 8 août 2003																															

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.